

# CARICA LETAME



## Portata inferiore a 200 kg

- obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza

## Portata uguale o superiore a 200 kg

- obbligo di denuncia della messa in servizio all'INAIL
- verifica periodica effettuata da ATS o altro soggetto abilitato (dall'anno successivo)



Gli operatori ATS Brescia sono a disposizione per chiarimenti sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

## CONTATTI

SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
Viale Duca degli Abruzzi 15  
25124 Brescia  
Tel. 030.3838661 - 030.3838662  
ServizioPSAL@ats-brescia.it

- Equipe territoriale 1 Brescia  
Viale Duca degli Abruzzi 15  
25124 Brescia  
Tel.030.3838663-030.3838884-030.3838767  
psalbrescia@ats-brescia.it

- Equipe territoriale 2 Franciacorta  
Via Castello 33 - 25038 Rovato  
Tel. 030.3838977  
psalfranciacorta@ats-brescia.it

- Equipe territoriale 3 Garda  
Sede di Salò - Via Landi 5 - 25087 Salò  
Tel. 030.3839830  
psalgarda@ats-brescia.it  
Sede di Leno - Piazza Donatori di Sangue 1  
25024 Leno  
Tel. 030.38389891  
psalgarda@ats-brescia.it

Per approfondimenti inquadra il QR code  
(<https://www.ats-brescia.it/web/guest/agricoltura>)



Opuscoli informativi  
Serie "Agricoltura"

# MACCHINE AGRICOLE

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia

Luglio 2023

# TRATTORE E CARDANO

## ESEMPI REQUISITI DI SICUREZZA

- idonee protezioni delle parti calde
- sedile dotato di cinture di trattenuta



- protezioni degli organi in movimento del motore (es. cinghia, ventola) e degli organi di trasmissione di potenza

- struttura di protezione in caso di ribaltamento del trattore (cabina ROPS o telaio)

L'**albero cardanico** deve essere protetto in tutte le sue parti e le cuffie di protezione devono essere dotate di apposite catenelle di ritenzione



# LAVORI IN ALTEZZA

Nei lavori in altezza (es. potature alberi, raccolta frutta, manutenzioni edifici e ambienti di lavoro)

## È VIETATO

- Usare ceste o altre attrezzature autocostruite o improvvisate (associate a trattori, carrelli elevatori, sollevatori telescopici)
- Utilizzare esclusivamente ceste appositamente realizzate e fornite dal produttore delle attrezzature



# MOTOZAPPA

## ESEMPI REQUISITI DI SICUREZZA

- Dispositivo di sicurezza («uomo presente») sull'impugnatura
- Protezione completa delle zappe



## ESEMPI DI BUONE PRASSI

- Porre attenzione alle pendenze
- Evitare fuoriuscita di carburante e non togliere il tappo del serbatoio a motore caldo
- Alternare il suo utilizzo con altri lavori
- Indossare DPI adeguati (es. scarpe antinfortunistiche e guanti)

