



协作单位:

布雷西亚省
布雷西亚市政府
消防总指挥部
布雷西亚市各大医院



欲了解更多信息:

国家卫生保健区域

DGD 1 - Brescia
030.3838051

DGD 2 - Hinterland
030.2499965

DGD 3 - Valle Trompia
030.8915282

DGD 4 - Chiari/Iseo/Palazzolo
030.7007201 - 03 - 15

DGD 5 - Orzinuovi/Leno/Montichiari
030.9078402 - 03

DGD 6 - Gavardo/Salò
0365.296646 - 45 - 40

一氧化碳中毒 预防及建议措施





一氧化碳或氧化碳

是一种无色和无味的有毒气体，一旦吸入，可对人体健康造成严重危害，甚至导致死亡。中毒时的第一症状为头痛，呕吐，疲劳和昏厥。

氧化碳在哪里存在？

氧化碳存在于烟囱，壁炉，炊具，锅炉，热水器，开放式壁炉的排烟道和机动车辆排放的废气中。

氧化碳（CO）来源于上述物质，尤其是没有足够的空气确保烟道畅通对于封闭集中的空间是非常危险的，如房屋，车库，地下室。



严禁使用



- 切勿在屋内使用炭火烤，烧烤，和没有连接到外部排风系统的水器和煤气灶。
- 切勿使用壁炉或煤气炉来对房屋进行取暖。
- 切勿使用电炉或任何煤气用具或其他易燃用具，包括在封闭的空间如地下室，车库内禁用烧烤炉。
- 切勿将机动车辆停放在完全封闭或半封闭的空间如车库而不关马达。



必须执行

- 对锅炉，暖气，热水器及烟囱烟道的清洁须进行至少每年一次的定期检查。上述检查及维修保养必须有合格的专业人员进行。
- 一旦怀疑有氧化碳中毒倾向或出现头痛，恶心，呕吐或疲劳及昏厥症状请立即拨打电话 **118**。

