



ان کے تعاون سے:

بریشیا پراونس  
بریشیا کمیونہ  
بریشیا فائر برگائیڈ  
Istituto Clinico Città di Brescia



Regione  
Lombardia

ASL Brescia

مزید معلومات کے لیے:

سرکاری حفظان صحت و صفائی ڈیپارٹمنٹ

**DGD 1 - Brescia**  
030.3838051

**DGD 2 - Hinterland**  
030.2499965

**DGD 3 - Valle Trompia**  
030.8915282

**DGD 4 - Chiari/Iseo/Palazzolo**  
030.7007201 - 03 - 15

**DGD 5 - Orzinuovi/Leno/Montichiari**  
030.9078402 - 03

**DGD 6 - Gavardo/Salò**  
0365.296646 - 45 - 40

کاربن مونوآکسائیڈ کا زہر  
احتیاطی تدابیر و مشورہ جات





## کاربن مونوآکسائیڈ یا سی او

کاربن مونوآکسائیڈ ایک زہریلی گیس ہے جو بے رنگ اور بے بو ہوتی ہے، اگر اس کی موجودگی میں سانس لیا جائے تو کافی بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ موت بھی۔ اس کے زہر کی پہلی علامتیں سر درد، متلی قے، تھکاوٹ اور بد حواسی ہیں۔

## سی او کہاں پائی جاتی ہے؟

سی او لکڑی کے کوئلے، چولھے، انگیٹھی، اسٹو، بیٹر، بوائلر، کھلی چمنی، اور گاڑی سے خارج ہونے والی گیس اور دھوئیں میں پائی جاتی ہے۔ سی او مذکورہ ان چیزوں میں خصوصی طور پر تب پائی جاتی ہے جب انہیں جلتے وقت مناسب مقدار میں ہوا میسر نہ ہو اور اگر یہ کسی جگہ جمع ہو جائے جیسا کہ گھر کے کسی کمرے میں، گیراج یا تہ خانے میں تو خطرناک ہوتی ہے۔

## ایسا نہ کریں



- گھر کے اندر انگیٹھی، اسٹو، واٹر بیٹر، باربی کیو یا چولھا استعمال نہ کریں اگر ان کے ساتھ گیس باہر نکالنے والا کوئی مناسب پائپ نسب نہیں ہے۔
- گھر کو گرم کرنے کے لیے کبھی بھی انگیٹھی یا گیس والا چولھا استعمال نہ کریں۔
- بند ماحول میں جیسا کہ تہ خانہ، گیراج وغیرہ میں کبھی جنریٹر یا کوئی گیس والہ آلہ استعمال نہ کریں
- کسی مکمل بند یا جزوی طور پر بند جگہ میں جیسا کہ گیراج ہے اس میں گاڑی کا انجن چلتے ہوئے نہ رہنے دیں۔



## ایسا کریں



- بوائلر، اسٹو، باتھ روم بیٹر کو سلسلہ وار چیک کروائے، کم از کم سال میں ایک دفعہ، اور ان کی چمنی کی اندرونی صفائی کروائے۔
- چیکنگ اور دیکھ بھال کو ایفائیڈ عملے سے کروائے۔
- اگر آپ کو سی او کے زہر کی علامت یا کیفیت کا شک ہے یا سر درد، متلی قے، تھکاوٹ یا بد حواسی محسوس کرتے ہو تو فوراً ۱۱۸ نمبر پر کال کریں۔

